

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294

www.trafi.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella.

BRP-Rotax GmbH & Co. KG. Magneettitulpan tarkastus**Koskee:** Seuraavia Rotax-moottoreita:

Malli	Sarjanumerot
Rotax 912UL	Kaikki
Rotax 912 ULS	Kaikki
Rotax 912 ULSFR	Kaikki
Rotax 914 UL	Kaikki

Voimaantulo: 1.2.2014**Viite:** Käyttökokemukset Suomessa**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- Tarkasta magneettitulppa bulletinin BRP-Rotax SB-912-051UL tai SB-914-034UL ohjeiden mukaisesti ennen seuraavaa moottorin käynnistystä 1.2.2014 jälkeen, ellei jo ole tarkastettu ASB-912-051UL:n tai ASB-914-034UL:n mukaisesti.
- Toista kohdan A tarkastus jokaisen määräaikaissäilyntävaihdon yhteydessä.
- Jos löydät tulpasta liikaa metallihiukkasia (yli kolme millimetriä), ota yhteys moottorin valtuutettuun edustajaan. Moottoria ei saa ottaa uudelleen käyttöön enne kuin syy on selvitetty ja poistettu.

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.