
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294www.trafi.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella.

BPR-Powertrain GmbH & Co. Imusarjojen tasausputken tarkastus**Koskee:** Kaikkia moottoreita Rotax 912 UL/ULS.**Voimaantulo:** 17.12.2011**Viite:** Käyttökokemukset Suomessa**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

A. Tee seuraavat tarkastukset seuraavassa huollossa.

1. Tarkasta moottorin imusarjojen välinen alumiininen tasausputki (osa 20 moottorin varaosaluettelon sivulla 7-2 olevassa kuvassa) silmämääräisesti. Jos putkessa on hankaumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.
2. Tarkasta polttoaineletkun kulku tasausputken kohdalla. Jos se pääsee hankaamaan tasausputkea, niin sido se niin, että se pysyy erillään putkesta.

B. Toista kohdan A.1 tarkastus jokaisessa huollossa.

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.