
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294www.trafi.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella.

Aeroprakt. Korkeusvakaimen kuoren tarkastus ja korjaus

Koskee: Ultrakeveitä lentokoneita Aeroprakt-22, sarjanumerot 95 - 282.

Voimaantulo: 15.6.2011

Viite: Aeroprakt Information Bulletin IB A-22-10

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkasta korkeusvakaimen kuorirakenne ennen seuraavaa lentoa silmämääräisesti valaisimen avulla. Kiinnitä erityistä huomiota trimmilaipan vaijerin läpivientiin.

1. Jos tarkastuksessa havaitaan murtumia, korjaa korkeusvakainta ennen seuraavaa lentoa Aeroprakt Information Bulletin IB A-22-10 kohdan 3.1.2) ohjeiden mukaisesti.
2. Ellei tarkastuksessa havaita murtumia, jatka korkeusvakaimen tarkastamista ennen jokaista lentoa, kunne se on vahvistettu Aeroprakt Information Bulletin IB A-22-10 kohdan 3.1.3) ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.