



Technische Mitteilung Nr.24

Betrifft: STRATOS IIe und STRATOS 300

hier: Ausrüstung mit einer Zündungsnotabschaltung

Anlaß: LTA Nr. LSG 11-001 Rev.01

Maßnahmen: **1) Für die Flugzeuge, die mit einem Rettungssystem ausgerüstet sind, deren Rakete mechanisch über einen Handgriff ausgelöst werden:**

Einbau eines Notausschalters, der bei Auslösung des Rettungssystems die Zündung des Motors unterbricht. Ein solcher Schalter steht für die Motoren König SC430 und SC 570 zur Verfügung. Er ist in der Lage, 3 bzw. 4 Zylinder kurz zu schließen. Er kann bezogen werden über

Firma

Aviationproducts Ltd.

Am Tower 9

54634 Bitburg

Tel.: 06561 - 946 668

www.aviationproducts.de

Zum Einbau steht eine Anleitung zur Verfügung, sie ist Bestandteil dieser Technischen Mitteilung.

2) Für Flugzeuge, die mit einem Rettungssystem ausgerüstet sind, deren Rakete elektrisch über eine Zündbox ausgelöst werden:

Für diese Version existiert bisher noch keine Lösung.

Fristen: Der Einbau eines Notausschalters muss nach LTA Nr. LSG 11-01 Rev.01 bis zum 31.3.2011 abgeschlossen sein. Wird diese Frist nicht eingehalten, so ist der Betrieb nur noch gestattet, wenn zusätzlich ein Personenrettungsfallschirm mitgeführt wird.