

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0093-E**BRP-Powertrain GmbH & Co. KG. Polttoainepumpun letkun vaihto**

Koskee: Alla lueteltuja Rotax-lentomootoreita:

Moottorityyppi	Sarjanumerot
Rotax 912 A	4,410.956
Rotax 912 F	4,413.000 – 4,413.002 ja 4,413.005 – 4,413.007
Rotax 912 S	4,924.331 – 4,924.334, 4,924.354 – 4,924.358 ja 4,924.366 – 4,924.402

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

A. Tee seuraavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa:

1. Tarkasta moottoriin asennetun polttoainepumpun (osanumero 893114) sarjanumero. Jos sarjanumero voidaan luotettavasti selvittää moottorin asennus- tai huoltokirjanpidosta, ei muuta tarkastusta vaadita. Moottorit, joihin tiedetään asennetun kyseinen polttoainepumppu, on myös lueteltu BRP-Powertrain Alert Service Bulletinissa ASB-912-61 (ASB).

Taulukko 1. Määräys koskee polttoainepumppuja 893114, joiden sarjanumero on jokin seuraavista.

11.3117 – 11.3325
11.4036 – 11.4595
12.0251 – 12.0270

2. Jos polttoainepumpun sarjanumero on lueteltu kohdan A.1 taulukossa 1, vaihda painepuolen polttoaineletku ASB:n osan 3) ohjeiden mukaisesti uuteen.

B. Älä asenna Koskee-kohdassa lueteltuja moottoreita lentokoneisiin 28.5.2012 jälkeen, ellei niitä ole sitä ennen tarkastettu kohdan A.1 mukaisesti ja mahdollisesti korjattu kohdan A.2 mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.